# Travaux: avant /après

Traitement de la végétation

Enlèvement d'embâcles

Suppression d'ouvrage

Clôtures et abreuvoirs

# Traitement de la végétation…

# Travaux de prévention

Création d'un « peigne » pour éviter l'érosion

# Enlèvement d'embâcles...

Sédiments piégés

# Hauteur de la retenue environ 80 cm

Envasement et absence d’oxygène

Impact des embâcles en aval

Retour à un facies optimal

Décharge de remblai créant une retenue d'eau

Après enlèvement

Linéaire impacté sur 30m en amont

Retour d'une oxygénation et du transport des sédiments

Embâcle déconnectant le ruisseau

Inondation dû à l'absence de lit

# Après intervention, lessivage des sédiments et retour à un écoulement naturel

Ancien tracé du ruisseau

Saule perturbateur

# Suppression d'un petit ouvrage

Ruisseau du Douet cordillon à Lingèvres

Hauteur de 40 cm

Blocage des sédiments sur 15 mètres

Après arasement de l'ouvrage

Niveau de l'eau avant arasement
Hauteur de sédiments bloqués en amont
Réapparition du granulat après lessivage

# Clôtures et abreuvoirs

Cours d’eau piétiné

Cours d’eau protégé

# Embâcle perturbateur

- *Passage à gué sauvage*

- *Passage à gué aménagé*

# Abreuvoir sauvage

# Après aménagement.....

# Abreuvoir sauvage

# Après aménagement

Merci de votre attention